



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Фрунзенскому району**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района**  
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48,  
E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

«25» октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 42-1-745/1/1  
(дата и время составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 06.10.2021 № 42-1-745, учётный № проверки: 78210061000201184827

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:  
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Барановым Максимом Романовичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:  
здания дошкольной образовательной организации

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
192281, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 14, корп. 2, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 103 Фрунзенского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 14, корп. 2, лит. А, ИНН: 7816158228

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «21» октября 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «25» октября 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ограждение на наружной площадке и лестнице	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ранее п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.15 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.10.2022	
2.	В групповой ячейке (умнички) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
3.	В групповой ячейке (солнышки) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	

	требования пожарной безопасности, более чем КМ2			
4.	В групповой ячейке (почемучки) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
5.	В групповой ячейке (затейники) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
6.	В групповой ячейке (непоседы) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
7.	В групповой ячейке (умнички) для отделки стен применены материалы (бумажные обои, масляная краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
8.	В групповой ячейке (солнышки) для отделки стен применены материалы (бумажные обои, масляная краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
9.	В групповой ячейке (затейники) для отделки стен применены материалы (бумажные обои, масляная краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	

	требования пожарной безопасности, более чем КМ2			
10.	В групповой ячейке (почемучки) для отделки стен применены материалы (бумажные обои, масляная краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
11.	В групповой ячейке (непоседы) для отделки стен применены материалы (бумажные обои, масляная краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, более чем КМ2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
12.	Не обеспечено обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарные клапана)	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР  
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Баранов М.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Баранов Максим Романович – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР  
Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 712-87-48, E-mail: 10@78.mchs.gov.ru  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Позднякова Янина Юрьевна – заведующий ГБДОУ детский сад № 103 Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 25 » октябрь 2021 г.

  
(подпись)